

ลำดับที่	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย
9	ชำแหละไก่-เป็ด	กรุงเทพ	การยกของ	20 มิ.ย 54	1	-	การใช้ท่าทางการทำงานไม่ถูกวิธีจึงเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อเนื้อบริเวณเอวด้านหลังเกิดการอักเสบ	-
10	ประกอบรถยนต์	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	21 มิ.ย. 54	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ที่รอเข้าขั้นตอนการผลิตและบางส่วนเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ไม่ได้แล้วซึ่งวางอยู่บนชั้นเหล็กกลางแจ้ง	2,000,000 บาท
11	ผลิตและให้เช่าห้องเย็น	นนทบุรี	อัคคีภัย	12 ก.ค 54	3	-	ไฟฟ้าดับจึงทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ทำความเย็นที่จัดเก็บสารเคมีมีอุณหภูมิสูงขึ้น และโรงงานไม่มีไฟฟ้าสำรองจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดการลัดวงจรไฟและระเบิดขึ้นที่ตู้คอนเทนเนอร์	300,000 บาท
12	ผลิตแป้งมันสำปะหลัง	นครราชสีมา	อัคคีภัย	6 ส.ค 54	8	-	แป้งสำปะหลังชั้นที่ไม่สามารถพัดผ่านท่ออบแห้งมีการตกค้างในท่อเป็นปริมาณมากเมื่อแป้งสำปะหลังดังกล่าวได้รับความร้อนจนลุกเป็นไฟจึงทำให้เกิดแรงดันอัดในท่อสูงและเกิดการระเบิด	8,000,000 บาท
13	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของใช้ในครัวเรือน	สมุทรสาคร	อัคคีภัย	10 ส.ค 54	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคารโรงงานส่วนเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	3,000,000 บาท
14	ชำแหละไก่-เป็ด	กรุงเทพ	หกล้ม	19 ก.ย 54	1	-	สภาพพื้นเปียกน้ำและมีคราบไขมันจากเครื่องในเป็ดไก่ที่หล่นตามพื้น จึงทำให้พนักงานลื่นล้มกระแทกกับบันได	-
15	ชำแหละไก่-เป็ด	กรุงเทพ	หกล้ม	19 ก.ย 54	1	-	พนักงานเปลี่ยนรองเท้าตะเข้าห้องน้ำ สภาพพื้นห้องน้ำเปียก เกิดลื่นล้มเสียหลักศีรษะและหลังกระแทกพื้น	-
16	ผลิตน้ำจิ้มต่างๆ น้ำส้มสายชู เครื่องแกง แกงไก่บรรจุกระป๋อง คุ้มนมพะรวัว ผงหมูแดง	นครปฐม	อัคคีภัย	7 ต.ค 54	12	3	ถังเก็บแอลกอฮอล์ระเบิด อาจมีประกายไฟจากตู้ควบคุมหรือไฟฟ้าสถิตที่ท่อระบายไอแล้วลุกลามต่อเนื่องไปในถังเก็บแล้วเกิดการระเบิดขึ้น	5,000,000 บาท

ลำดับที่	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย
							เนื่องจากถังเป็นไฟเบอร์กลาสแต่อุปกรณ์ท่อและหน้าแปลนบางส่วนเป็นโลหะ ไม่มีการต่อสายดิน จึงอาจมีการสะสมของไฟฟ้าสถิต	
17	พื้นที่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	นนทบุรี	อัคคีภัย	30 พ.ย 54	9	-	เนื่องจากหีบอบชิ้นงานบางหัวเกิดการชำรุดจุดก๊าซไม่ติดทำให้เกิดการสะสมของก๊าซแอลพีจีภายในเครื่องอบชิ้นงานเป็นจำนวนมาก เมื่อคนงานจุดก๊าซเพื่อเดินเครื่องอบชิ้นงานจึงเกิดระเบิดขึ้น	3,000,000 บาท