

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2550

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
1	บ. จิ้งสงระยอง จก.	58(1)	เก็บเม็ดพลาสติก	ระยอง	อัคคีภัย	2 ม.ค. 50	-	-	อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด ไม่มีการทำงาน	1 ล้านบาท	10	1 ล้าน
2	หจก. ร้อยเปอร์เซ็นต์ แอควอร์ไทท์ซิ่ง	87(5)	ทำป้ายโฆษณา	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	3 ม.ค. 50	2	2	ไฟไหม้บ้านพักคนงานซึ่งมีการเก็บวัสดุไวไฟ เช่น สี ทินเนอร์ ไว้ด้วย อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	300,000 บาท	15	1 ล้าน
3	นายพรพรชัย เมฆกล่อม	105	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม	ระยอง	อัคคีภัย	5 ม.ค. 50	-	-	คนงานที่ถูกให้ออกจากงานไปแล้วมาลอบวางเพลิง	100,000 บาท	7	-
4	บ. เมอร์กาโต เมคคิลด์ จก.	52(3)	ผลิตถุงมือยาง	สงขลา	อัคคีภัย	6 ม.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้จากน้ำมัน Hot Oil เนื่องจากได้รับความร้อนจนขยายตัวไหลล้นออกไปเป็นจำนวนมาก และไปสัมผัสกับประกายไฟที่มอเตอร์ไฟฟ้าหรือชุดควบคุมไฟฟ้า จึงเกิดการลุกไหม้ขึ้น	30 ล้านบาท	236	200 ล้าน
5	บ. มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.	53(5)	ฉีดพลาสติกตามชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ผลิตแม่พิมพ์ สกรีนชิ้นส่วน	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	7 ม.ค. 50	-	-	ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วมีสะเก็ดไฟตกลงมาถูกเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน ก่อให้เกิดประกายหรือถุงพลาสติกและลูกกลามอย่างรวดเร็ว	70 ล้านบาท	287	61 ล้าน
6	บ. ไออาร์พีซี จก. (มหาชน)	42(1)	ผลิตเอทิลีน	ระยอง	อัคคีภัย	12 ม.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้ขณะเติมจนวนกันความร้อน (Perlite) ที่ถังเก็บเอทิลีน ขณะที่ตั้งท่อที่ใช้เติม Perlite ขึ้นจากถัง น่าจะมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น และสัมผัสกับไอระเหยของเอทิลีน จึงเกิดการลุกไหม้ขึ้น	40 ล้านบาท	190	13,000 ล้าน
7	บ. ซีทีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.	4(1)	ชำแหละไก่ เป็ด	กรุงเทพฯ	มีดบาด	20 ม.ค. 50	1	-	ใช้อุปกรณ์ลับมีดผิดประเภทและลับมีดผิดวิธี จึงถูกมีดบาดเส้นเลือดที่นิ้วหัวแม่มือซ้าย	-	235	162 ล้าน
8	บ. เบลิน โซ่ (ประเทศไทย) จก.	78(2)	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์	ชลบุรี	เครื่องจักรหนีบ	1 ก.พ. 50	1	-	เปิดฝาครอบเครื่องจักรออกเพื่อดูชิ้นงานที่ติดขัด โดยไม่ปิดเครื่องจักรก่อน	-	823	5,100 ล้าน
9	บ. เพอร์เฟล เปเปอร์ จก.	105	คัดแยกกระดาษและอัดกระดาษเป็นแท่งก้อน	ปทุมธานี	อัคคีภัย	4 ก.พ. 50	-	-	มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมโครงหลังคาอาคารใหม่ ที่ต่อเติม หล่นทะลุผ้าใบ ไปสัมผัสกับกองกระดาษ	1 ล้านบาท	65	36.5 ล้าน
10	บ. เมลิโกลฟส์ จก.	52(1)	ผลิตถุงมือยาง	ปทุมธานี	อัคคีภัย	12 ก.พ. 50	4	-	คนงานนำโทลูอินที่มีน้ำปะปนจากการล้างท่อไปเผาทำลายที่หม้อน้ำโดยเทใส่เข้าไปในถังอุ่นน้ำมันเตา ด้วยความร้อนจาก Heater จึงเกิดไอรระเหยของ	650 ล้านบาท	710	135 ล้าน

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
									โทลูอินระบายออกทางฝาเปิดของเครื่องอุ่นน้ำมันเตา เมื่อสัมผัสกับประกายไฟจากมอเตอร์ของหม้อน้ำจึงเกิดการลุกติดไฟและลุกลาม			
11	บ. นิปอูดสาหกรรม จก.	40(2)	ผลิตแผ่นผ้าอนามัย	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	16 ก.พ. 50	-	-	ช่วงพักเที่ยงคนงานได้ยืนเสียดึงที่เครื่องจักรและมีเปลวไฟกระเด็นไปถูกผ้าอนามัย	500,000 บาท	47	4.7 ล้าน
12	นายเก่งกาจ สุภาพดี	37	ทำเครื่องเรือนจากไม้	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	21 ก.พ. 50	-	1	ไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณ cut-out ประกอบกับมีฝุ่นไม้สะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการลัดวงจรและมีประกายไฟตกลงบนกองไม้และจี๊เลื้อย ทำให้ลุกติดไฟและลุกลามไปทั้งโรงงานและบ้านข้างเคียง	2.5 ล้านบาท	1	-
13	บ. ไทยโคชิบาอุตสาหกรรม จก.	71	ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	นนทบุรี	อัคคีภัย	21 ก.พ. 50	-	-	การต่อลงดิน (Grounding) ของห้องพันสีอยู่ห่างออกไปถึง 30 เมตร อาจทำให้ค่าความต้านทานในสายดินสูงจนเป็นเหตุให้ไฟฟ้าสถิตไหลลงดินไม่ทันจนทำให้เกิดเปลวไฟที่หัวปืนพันสี พนักงานตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงปล่อยปืนสีตกลงในถังไซลีน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามขึ้น	30 ล้านบาท	3100	271 ล้าน
14	บ. ชารารัตน์ น้ำแข็งหลอด (บึงทอง) จก.	14	ผลิตน้ำแข็งหลอด	ชลบุรี	แอมโมเนียรั่ว	27 ก.พ. 50	20	-	มีการเปิดวาล์วแบบปล่อยเปิด (Loaded valve) ได้ตั้งน้ำมันหล่อลื่นที่เครื่องทำน้ำแข็งหลอดค้างไว้โดยใช้เชือกผูกรั้งคันโยกวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวาล์วจึงไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ ประกอบกับคนงานขาดความรู้และทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัยโดยเปิดวาล์วระบายได้ถึงน้ำมันหล่อลื่นในขณะที่ระบบมีความดันสูง ทำให้น้ำมันและแอมโมเนียพุ่งผ่านวาล์วแบบปล่อยเปิดที่เปิดค้างไว้อย่างรวดเร็ว	100,000 บาท	9	21 ล้าน
15	บ. กู๊ดเชียร์ (ประเทศไทย) จก.	51	ผลิตยางรถยนต์	ปทุมธานี	อัคคีภัย	2 มี.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณเครื่องผสมยางที่ทำการผสมยางดิบกับสารเคมี	100 ล้านบาท	458	1,080 ล้าน
16	บ. อยู่ยงพัฒนา จก.	92	ห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว์	กรุงเทพฯ	แอมโมเนียรั่ว	11 พ.ค. 50	74	-	ท่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปีและเป็นท่อเหล็กที่	100,000 บาท	7	7.5 ล้าน

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
			พืชผัก ผลไม้ และขนมต่างๆ						อยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °c จึงเปียกชื้นจากน้ำตลอดเวลา ท่อจึงสุกร่อนจนทะเลาะเป็นรูพรุนประกอปกับวาล์วทั้งหมดที่ใช้ปิดเปิดแอมโมเนียเพื่อตัดแยกคอยล์เย็นออกจากระบบติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดาน แต่มีบันไดขึ้นลงไม่เพียงพอและไม่มีหน้ากอกและชุดป้องกันแอมโมเนียที่จะเข้าระงับเหตุได้			
17	นายพงษ์ชาติ จิงสถาปัตย์ชัย	53(8)	อัดโฟมและฟองน้ำ	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	11 พ.ค. 50	-	-	ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดสะเก็ดไฟตกลงไปโดนเศษฟองน้ำจำนวนมาก	2 ล้านบาท	30	-
18	นายบุญชู เอื้อเวชนิชกุล	92	ห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว์	กรุงเทพฯ	แอมโมเนียรั่ว	12 พ.ค. 50	2	-	วาล์วที่ถั่งน้ำยาแอมโมเนียอยู่ในสภาพการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำอาจเปียกชื้นจากไอน้ำในอากาศตลอดเวลา ประกอบกับมีอายุการใช้งานนานเกือบ 30 ปี จึงสุกร่อนและชำรุด	100,000 บาท	20	10 ล้าน
19	บ. เชียงรายนอร์เทิร์นการ์เมนต์ จก.	24	ทอเสื้อผ้าทุกประเภท	เชียงราย	อัคคีภัย	2 มิ.ย. 50	-	-	เกิดไฟไหม้ในส่วนเก็บวัตถุดิบ ไหม เส้นด้าย ขณะเกิดเหตุไม่มีการประกอบกิจการ จึงน่าจะเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร	12 ล้านบาท	250	41.6 ล้าน
20	หจก. นิวเวสต์อินเตอร์เนชั่นแนล	27(3)	ทำไฟเบอร์บอร์ด เส้นใยสังเคราะห์อัดแผ่น ผ้าจีโอเท็กซ์ไทล์	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	8 มิ.ย. 50	-	-	น้ำมันร้อนรั่วไหลออกมาจากเครื่องรีดเส้นใยสังเคราะห์ให้เป็นแผ่น เมื่อสัมผัสแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ เช่น มอเตอร์หรือความร้อนจากการเสียดสีจุดหมุนต่างๆ จึงทำให้เกิดการลุกไหม้	3 ล้านบาท	250	50 ล้าน
21	บ. แอ็ดวานซ์ไบโอพาวเวอร์ จก.	88	ผลิต ส่งและจำหน่ายไฟฟ้า	บุรีรัมย์	หม้อน้ำระเบิด	13 มิ.ย. 50	-	-	เชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้คือเปลือกไม้ขี้มน้ำมาก คัดไฟชาก เกิดการกองสะสมปิดกั้นช่องอากาศทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ออกมาและสะสมอยู่ในห้องจนเต็ม จนเกิดการติดไฟและระเบิดขึ้น	40 ล้านบาท	47	245 ล้าน
22	บ. โรงงานสุราพิเศษ สุวรรณภูมิ จก.	16	ผลิตสุรากลั่นที่ทำจากผลไม้ประเภทบรันดี	นครปฐม	อัคคีภัย	17 ก.ค. 50	-	-	เกิดการลุดติดไฟที่เครื่องสูบลูกบอลซึ่งเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้ สายส่งแอลกอฮอล์อาจลุดเกิดการรั่วไหล ประกอบกับเครื่องสูบลูกบอลนี้ไม่สามารถ	150,000 บาท	105	240 ล้าน

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
									ต่อสายดินได้ จึงอาจมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น			
23	บ. พิ. โค. ที. อินทีเรีย เซ็นเตอร์ จก.	37	ทำเครื่องเรือนจากไม้	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	18 ก.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้ที่ถังขนาด 200 ลิตรที่ใช้เก็บกากสี ซึ่งปิดผนึกฝาอย่างมิดชิด องค์ประกอบของสารตัว ทำละลายในถังอาจเกิดความร้อนสะสมแล้ว ลูกไหม้ขึ้นได้เอง	ไม่มีความเสียหายต่ออาคารและเครื่องจักร	284	13 ล้าน
24	หจก. ห้องเย็นร้อยเอ็ดค้าปลา	92	ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น้ำ	ร้อยเอ็ด	แอมโมเนียรั่ว	21 ก.ค. 50	-	-	มีการรั่วไหลของแอมโมเนียจากระบบทำความเย็นที่วาล์วความดันต่ำ ทำให้แอมโมเนียไหลลงลำห้วย มีปลาตาย แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย	100,000 บาท	9	4.2 ล้าน
25	บ. ซีทีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.	4(1)	ฆ่าและไก่ เป็ด	กรุงเทพฯ	น้ำแข็งหล่นทับ	16 ส.ค. 50	1	-	รถขนส่งน้ำแข็งไม่มีราวกันที่สูงเท่ากับปริมาณน้ำแข็งที่บรรทุกมา ทำให้น้ำแข็งตกลงจากท้ายรถกระแทกศีรษะ ก้าวและใบหน้าของคนงาน	-	235	162 ล้าน
26	บ. ซีทีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.	4(1)	ฆ่าและไก่ เป็ด	กรุงเทพฯ	มิดบาด	17 ส.ค. 50	1	-	การจัดเก็บอุปกรณ์ทำงานที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย	-	235	162 ล้าน
27	บ. ซีทีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.	4(1)	ฆ่าและไก่ เป็ด	กรุงเทพฯ	กระดุกไก่ตีมือ	17 ส.ค. 50	1	-	การทำงานที่เร่งรีบและขาดความชำนาญ	-	235	162 ล้าน
28	บ. ขง ฟง แมชชีนเนอร์รี่ จก.	73	ผลิตและซ่อมเครื่องจักร	สมุทรสาคร	ถังพักลมระเบิด	20 ส.ค. 50	-	2	โรงงานนำถอบไอน้ำมาดัดแปลงใช้เป็นถังพักลม จึงมีปัญหาการรั่วของลมตามแนวประเก็น จึงให้ช่างนำแผ่นเหล็กมาเชื่อมปิดตาย แต่เป็นการเชื่อมที่ผิดพลาดวิศวกรจึงไม่มีความแข็งแรงพอ ขณะทดสอบรอยรั่วโดยการเป่าลมเข้าในถังได้ประมาณ 1 ชั่วโมงก็เกิดการระเบิดขึ้น	150,000 บาท	17	35.8 ล้าน
29	บ. ไทยเคมีภัณฑ์ จก.	48(2)	ผลิตฟอร์มาลิน กาวอัดไม้ พลาสติกไซเบอร์	สมุทรปราการ	วัตถุระเบิดเข้าตา	24 ส.ค. 50	1	-	พนักงานซ่อมบำรุงทำการซ่อมปั๊ม โดยต้องดอกเอาเพลลาออก ขณะดอกหน้าข้อนที่ใช้ดอกแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และกระเด็นถูกตาขวาบาดเจ็บ	-	75	17.8 ล้าน
30	บ. แคริสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จก.	62	ผลิตเก้าอี้สนามจากเหล็กและพลาสติก	ปราจีนบุรี	อัคคีภัย	14 ก.ย. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้ในอาคารโรงงานในเวลากลางคืนซึ่งไม่มีการทำงานและไม่มีคนงานพักอาศัยในโรงงาน จึงน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	17 ล้านบาท	80	100 ล้าน

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
31	บ. ดี เอ็ม อาร์ เคมีคอล จก.	42(2)	เก็บรักษาและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์	สมุทรปราการ	อัคคีภัย	15 ก.ย. 50	2	-	ขณะคนงานกำลังบรรจุสารบิวทิล อะซิเตท โดยการป้อนจากถังเก็บเข้ารถบรรทุกสารเคมี ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นภายในถังแล้วระเบิดออกมาทางด้านบนทำให้สารเคมีกระจายติดไฟไปทั่ว อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตภายในถัง	3 ล้านบาท	18	ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
32	บ. สมบูรณ์ปิโตรเลียม	91(2)	แบ่งบรรจุก๊าซ	กาฬสินธุ์	ท่อก๊าซระเบิด	27 ก.ย. 50	3	4	ท่อก๊าซออกซิเจนระเบิดขณะขนลงจากรถบรรทุก โดยการปล่อยให้ท่อตกกระแทกพื้น อีกทั้งท่อก๊าซมีสภาพเก่า	200,000 บาท	14	4.9 ล้าน
33	บ. นิว มาร์เวล เทค จก.	33	ผลิตชิ้นส่วนและสกรีนรองเท้า	ชลบุรี	อัคคีภัย	30 ก.ย. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานในวันหยุด อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	10 ล้านบาท	95	8.1 ล้าน
34	นายพินิจ ชูเกียรติวัฒนากุล	24	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	7 ต.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงไหม้บริเวณเก็บผ้าและด้าย ซึ่งเป็นวันหยุด ไม่มีการทำงาน จึงอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	400,000 บาท	3	-
35	บ. แกรมเปียนฟู๊ดส์สยาม จก.	4(1)	ฆ่าและชะแหละเนื้อไก่และผลิตอาหารสำเร็จรูป	นครนายก	แอมโมเนียรั่ว	7 ต.ค. 50	2	-	แอมโมเนียรั่วจากครอบเชื่อมของท่อส่งแอมโมเนียกระจายเข้าสู่ระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน	200,000 บาท	1919	1,274 ล้าน
36	บ. ซีทีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.	4(3)	ทำกุนเชียง ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น เบคอน	กรุงเทพฯ	อัคคีภัย	12 พ.ย. 50	-	-	มีการรั่วของน้ำมันร้อนจากการคลายตัวของเกลียวท่อเกจวัดความดันซึ่งอาจเกิดจากการสันตะเทียนเครื่องจักรหรือชิ้นไม้แน่นขณะติดตั้ง โดยน้ำมันนี้มีจุดวาบไฟ 221c แต่โรงงานใช้งานที่อุณหภูมิ 250 c เมื่อรั่วออกมาออกท่อจึงกลายเป็นไอพร้อมติดไฟทันทีเมื่อมีประกายไฟที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าสถิต	100,000 บาท	235	162 ล้าน
37	บ. รับเบอร์ พลาเนท จก.	52(3)	ผลิตยางแผ่นรมควัน	ระยอง	อัคคีภัย	18 พ.ย. 50	-	-	เกิดเปลวไฟลุกจากเตารมควันข้างทั้งหมด 15 เตา ไปถึงที่เก็บวัตถุดิบซึ่งกองอยู่ข้างเคียงลูกไหม้เสียหาย ตั้งแต่เวลา 03.00 - 9.00 น. จึงสงบลง	80 ล้านบาท	60	225 ล้าน
38	นางบัวเงิน มีกิจ	48(4)	ทำพุดและดอกไม้ไฟ	เชียงใหม่	ระเบิด	28 พ.ย. 50	2	-	เกิดระเบิดขณะที่คนงานเข้าไปทำความสะอาดในอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ อาจเกิดจากประกายไฟจากความไม่รู้ไม่ถึงการณ์ของคนงาน	300,000 บาท	2	-

ลำดับที่	ชื่อโรงงาน	ประเภทโรงงาน	ประกอบกิจการ	จังหวัด	ประเภทของอุบัติเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย	จำนวนคนงาน	เงินทุน
39	บ. นทีทองโพลีเมอร์ จก.	42(1)	ผลิตน้ำยาเคลือบเงาสีพิมพ์ กระดาษและพลาสติก	สมุทรสาคร	ระเบิด	29 พ.ย. 50	1	1	เกิดการระเบิดของถังปฏิกริยาผสมสารเคมีและมีเพลิงไหม้ อาจเกิดจากผสมสารเคมีผิดขั้นตอน หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือบกพร่อง	4 ล้านบาท	4	9.8 ล้าน
40	บ. อุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี จก.	11(3)	ทำน้ำตาลทราย	อุทัยธานี	เครื่องจักรกระแทก	3 ธ.ค. 50	-	1	แนวเชื่อมที่ขอบตะแกรงแยกน้ำออกจากน้ำตาลเกิดการแตกร้าวในขณะที่ปั่นน้ำตาลที่ความเร็ว 700 รอบต่อนาที ทำให้หม้อปั่นฉีกและตะแกรงหลุดออกมากกระแทกคนงานเสียชีวิต	500,000 บาท	334	400 ล้าน
41	หจก. วงศ์ตระกูลโลหะกิจ	60	หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า	นครปฐม	อัคคีภัย	4 ธ.ค. 50	-	-	เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณกองขยะและกองเปลือกแบตเตอรี่บริเวณที่วางด้านหลังโรงงาน เกิดจากการเผาหุ้บริเวณข้างเคียงแล้วไฟลุกลามไปติด	-	81	17.7 ล้าน
42	นายอนันต์ เกษมเศรษฐสิทธิ์	2(1)	อบพีชหรือเมล็ดพีช	ตาก	อัคคีภัย	6 ธ.ค. 50	-	-	เมล็ดข้าวโพดที่อยู่ในเครื่องอบได้รับความร้อนสูงเกินไป จนเกิดเพลิงไหม้ขึ้น	20,000 บาท	20	47.5 ล้าน